



R.O. n. 130

del 14/04/2009

**COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)**

OGGETTO: Segnalazione potenziale pericolo presso l'edificio scolastico 2° Circolo - Vasco De Gama.

IL SINDACO

- Vista la nota prot. n. 1658 URB del 12.03.09, con la quale il Servizio di Protezione Civile comunale segnalava che presso l'edificio scolastico 2° circolo - Vasco De Gama si è verificato "un distacco visibile sulla facciata ovest del plesso scolastico in oggetto, tra la parte di edificio originario ed il corpo aggiunto successivamente", richiedendo lo stesso ufficio una visita di sopralluogo al fine di verificare quanto segnalato.

- Vista la relazione del Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione, prot. n.773 LL.PP. del 02.04.09, con la quale, condotto apposto sopralluogo, ha potuto constatare quanto sopra segnalato; infatti, al plesso originario costituito da un corpo a forma rettangolare e chiuso alle estremità da altri due corpi, tale da costituire una tipologia a "corte", sono stati aggiunti, negli anni ottanta, due corpi di fabbrica costituiti, oltre al piano terra, da due piani in elevazione.

Tale ultima realizzazione costituisce, sia in fondazione che in elevazione, una struttura indipendente da quella originaria.

Detto distacco, visibile sia dall'esterno che dall'interno delle aule, è dovuto ad una azione composta tra una rotazione (infatti il distacco tra i margini delle pareti è più accentuato in altezza ed in particolare nel corpo aggiunto ad ovest) ed un cedimento verticale dalla fondazione, presumibilmente poggianti su depositi di terre alluvionali, tale da determinare una traslazione inclinata del corpo di fabbrica aggiunto. Si presume che tale traslazione sia un fenomeno in corso di assestamento.

Preso atto della comunicazione prot. n. 740/A21b del 23.03.09 con la quale il Dirigente scolastico, nel richiamare la problematica trattata, evidenzia la circostanza che predette strutture ospitano oggi cinque classi ed un ambulatorio; seppur alla data del sopralluogo non si evincono ulteriori carenze strutturali oltre quelle sopra riferite per quanto visibilmente accertabili e descritti, è opportuno che i locali in argomento vengano disimpegnati dalle attività di cui alla comunicazione sopra citata.

Nelle more che vengano effettuate le opportune verifiche alla struttura de quo, è necessario transennare esternamente il corpo di fabbrica oggetto della segnalazione di pericolo.

- Richiamato l'art.54, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- Richiamato l'art.38, comma 2 della Legge 08.06.1990, n°142 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in materia di sanità ed igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- Rilevato che è giurisprudenza pacifica e costante, da ultimo T.A.R. Regionale per la Campania, Sez. V, con sentenza 276/2007, riconoscere in capo al Sindaco la competenza di emanare, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie elencate dalle fonti normative prima richiamate;

- Atteso che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;
- Visto l'art. 54 del T.U. degli EE.LL., D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo al comma 2 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

- 1) Al Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico di Via Vasco De Gama, l'interdizione all'utilizzo delle cinque classi e dell'ambulatorio di cui alla comunicazione prot. n. 740/A 21b del 23.03.09 del Dirigente stesso.
- 2) Al Capo VIII Settore Manutenzioni la transennatura provvisoria esterna del corpo di fabbrica oggetto della segnalazione di pericolo.

COMUNICA

- L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ed ove è possibile prendere visione degli atti è il Settore Lavori Pubblici: Programmazione e Progettazione, Difesa del Suolo e dell'Abitato.

DISPONE

Copia della presente sarà notificata:

- Al Dirigente Scolastico
- Al Capo VIII Settore Manutenzioni;
- Al Capo VII Settore LL.PP.

Copia sarà inviata:

- Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Comandante Vigili Urbani;

Si certifica la regolarità del presente
Provvedimento e degli atti allo
Stesso connessi

IL FUNZIONARIO TECNICO
F.to Arch. Sandro Zisa

IL SINDACO
f.to (Giovanni Venticinque)