



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA
REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI
SCICLI (RG). CIG. Z10267FA29

CARTOGRAFIA DI SINTESI A1c - B1b

CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:10.000

TAV. D

(Base topografica CTR: 647150 - 648140 - 650040 - 651010 - 651020 - 650080 - 651050 - 651060)

IL GEOLOGO
Rosario ZACCARIA



LEGENDA

DISSESTI DI VERSANTE

Dissesti dovuti alla gravità

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

Altri fenomeni di dissesto

Scarpata di erosione attiva

Scarpata di erosione inattiva

Crolli e/o ribaltamenti (indicazione PAI)

Scorrimento (indicazione PAI)

FORME E PROCESSI COSTIERI

Linea di costa rocciosa

Linea di costa rocciosa interessata da crolli e ribaltamenti

Linea di costa bassa sabbiosa

Aggrottato marino

Costa tendente all'arretramento

FORME INDOTTE DA ATTIVITA' ANTROPICHE

Aree rimaneggiate (discariche e riporti)

Dune antropizzate

Cava disattiva

Cava attiva

Cava abilitata a discarica

Miniera inattiva di calcare o calcare bituminoso o gesso

Aggrottato antropico

OPERE E INTERVENTI STRUTTURALI INTENSIVI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI

Opere di protezione / di sostegno / drenanti

Barriere paramassi elastiche

Reti paramassi

Muri

Trincee drenanti

Cano fotografico

Dissesti dovuti al dilavamento

Erosione puntuale per ruscellamento diffuso

Solco di ruscellamento concentrato

Area a calanchi e forme similari

Aggrottato carsico

Dissesti conseguenti ad erosione accelerata (indicazione PAI)

Erosione di sponda fluviale

Alvei fluviali

Conoidi alluvionali

Area esondabile

Area allagabile per risalta di falda o deflusso limitato

Area allagabile per ingressione marina

Sito d'attenzione per fenomeni di esondazione (indicazione PAI)

