




COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA
REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI
SCICLI (RG). CIG. Z10267FA29

CARTOGRAFIA DI SINTESI A1c - B1b

CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:10.000

TAV. A

(Base topografica CTR: 647150 - 648130 - 648140 - 650040 - 651010 - 651020 - 650080 - 651050 - 651060)

IL GEOLOGO
Rosario ZACCARIA



LEGENDA

DISSESTI DI VERSANTE

Dissesti dovuti alla gravità

- Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
- Altri fenomeni di dissesto
- Scarpata di erosione attiva
- Scarpata di erosione inattiva
- Crolli e/o ribaltamenti (indicazione PAI)
- Scorimento (indicazione PAI)

Dissesti dovuti al dilavamento

- Erosione puntuale per ruscellamento diffuso
- Solco di ruscellamento concentrato
- Area a calanchi e forme similari
- Aggrottato carsico
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata (indicazione PAI)

FORME E PROCESSI COSTIERI

- Linea di costa rocciosa
- Linea di costa rocciosa interessata da crolli e ribaltamenti
- Linea di costa bassa sabbiosa
- Aggrottato marino
- Coste tendenti all'arretramento

FORME E PROCESSI FLUVIALI

- Erosione di sponda fluviale
- Alvei fluviali
- Conoidi alluvionali
- Area esondabile
- Area allagabile per risalita di falda o deflusso limitato
- Area allagabile per ingressione marina
- Sito d'attenzione per fenomeni di esondazione (indicazione PAI)

FORME INDOTTE DA ATTIVITA' ANTROPICHE

- Aree rimaneggiate (discariche e riporti)
- Dune antropizzate
- Cava disattivata
- Cava attiva
- Cava abilitata a discarica
- Miniera inattiva di calcare o calcare bituminoso o gesso
- Aggrottato antropico

OPERE E INTERVENTI STRUTTURALI INTENSIVI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI Opere di protezione / di sostegno / drenanti

- Barriere paramassi elastiche
- Reti paramassi
- Muri
- Trincee drenanti
- Cano fotografico