



COMUNE DI SCICLI  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA  
REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI  
SCICLI (RG). CIG. Z10267FA29

CARTOGRAFIA DI SINTESI A1c - B1b

CARTA GEOMORFOLOGICA  
SCALA 1: 10.000

TAV. C

(Base topografica CTR: 647150 - 648130 - 648140 - 650040 - 651010 - 651020 - 650080 - 651050 - 651060)



LEGENDA

DISSESTI DI VERSANTE

Dissesti dovuti alla gravità

- Arene soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
  - Altri fenomeni di dissesto
  - Scarpata di erosione attiva
  - Scarpata di erosione inattiva
  - Crolli e/o ribaltamento (indicazione PAI)
  - Scorrimento (indicazione PAI)
- Dissesti dovuti al dilavamento
- Erosione puntuale per ruscellamento diffuso
  - Solco di ruscellamento concentrato
  - Area a calanchi e forme simili
  - Aggettato carsico
  - Dissesti conseguenti ad erosione accelerata (indicazione PAI)

FORME E PROCESSI COSTIERI FORME E PROCESSI FLUVIALI

- Linea di costa rocciosa
  - Linea di costa rocciosa interessata da crolli e ribaltamenti
  - Linea di costa bassa sabbiosa
  - Aggettato marino
  - Costa tendente all'arretramento
  - Sito d'attenzione per fenomeni di esondazione (indicazione PAI)
- Erosione di sponda fluviale
  - Alvei fluviali
  - Concide alluvionale
  - Area esondabile
  - Area allagabile per risalita di falda o deflusso limitato
  - Area allagabile per ingressione marina

FORME INDOTTE DA ATTIVITA' ANTROPICHE

- Arremaneggiate (discariche e riporti)
- Dune antropizzate
- Cava disattivata
- Cava attiva
- Cava abilitata a discarica
- Misura inattiva di calcare o calcare bituminoso o gesso
- Aggettato antropico

OPERE E INTERVENTI STRUTTURALI  
INTENSIVI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI  
Opere di protezione / di sostegno / drenanti

- Barriere paramassi elastiche
- Reti paramassi
- Muri
- Trincee drenanti
- Cono fotografico

